

福州市鼓楼区人民政府文件

鼓政综〔2022〕37号

福州市鼓楼区人民政府关于 杨桥西路28号“7·22”亡人事故 调查报告的批复

区应急管理局：

你局《关于报送杨桥西路28号“7·22”亡人事故调查报告的请示》（鼓应急〔2022〕41号）收悉。经研究，同意事故调查组上报的杨桥西路28号“7·22”亡人事故调查报告，批复结案。

特此批复

福州市鼓楼区人民政府

2022年12月1日

抄送：区监察委、检察院、区建设局、民政局、工信局、总工会、鼓楼公安分局、
洪山镇政府

福州市鼓楼区人民政府办公室

2022年12月1日印发

附件

杨桥西路 28 号“7·22”亡人事故调查报告

2022 年 7 月 22 日 11 时许，洪山镇杨桥西路 28 号福州市儿童福利院蓝天楼 9 层走廊，布设网线施工现场一名男子（林文楠，30 岁，三明尤溪人）疑似触电，120 急救人员到场后确认其死亡。事故发生后，鼓楼公安分局、洪山镇等相关单位人员立即前往现场，了解事故具体情况。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）等规定，区政府成立了由区应急局、鼓楼公安分局、区建设局、区民政局、区工信局、区总工会、洪山镇政府等有关单位人员组成的事故联合调查组，全面开展对杨桥西路 28 号“7·22”亡人事故的调查处理工作。同时，事故调查组邀请了区监察委、区检察院同步参与事故的调查工作。

事故调查组通过现场勘查、查阅资料、询问当事人和综合分析，查清了事故发生的时间、地点、经过和原因，对事故的性质进行了认定，并针对事故暴露出的问题提出了防范措施。现报告如下：

一、基本情况

1. 项目施工单位基本情况：福建省瑞和信息科技有限公司（统一社会信用代码：91350100MA8T87CA94），注册地址：福建省福州高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 17#楼 19 层 1961 室-5，

法定代表人：林贞贞，经营范围包括信息技术咨询服务、网络技术服务、网络设备销售、电气设备销售、工业工程设计服务等

2. 项目基本情况：2022年2月，福州市儿童福利院在福建省政府采购网上公开系统申报政府采购计划（计划号：A-50114-QT-B0956-FZJYZX），6月通过网上超市以网上议价方式采购福建省瑞和信息科技有限公司提供的蓝普牌室内全彩 led 屏幕和蓝普牌室内单红 led 屏幕，包含屏幕的网线布设、安装调试等服务，总价 321503 元。7月12日，福州市儿童福利院与福建省瑞和信息科技有限公司正式签订书面合同。7月14日，福建省瑞和信息科技有限公司对现场进行勘察。7月15日，该公司召开项目会议，计划施工总工期 20 天左右。7月19日，项目建设有关材料进场。按照施工计划，7月22日进行网线布设工作，计划22日当日完成。

3. 建设单位基本情况：福州市儿童福利院（统一社会信用代码：912350100488100450L），地址：福州市杨桥西路28号，法定代表人：林升，举办单位：福州市民政局，为负责孤儿和弃婴收养工作的事业单位。福州市儿童福利院有按照《福建省消防条例》要求，每年对本单位电气线路进行安全检测，日常由院保卫科牵头，各部门负责对本单位安全隐患进行排查整治。

二、事故经过及善后处理情况

1. 事故发生经过

2022年7月22日，福建省瑞和信息科技有限公司按照 led 屏安装调试计划，安排林文楠（死者）、范炳生到福州市儿童福

利院蓝天楼 9 层布设网线，未安排其他作业任务。由于林文楠在 7 月 15 日进行过现场勘察，因此指派其作为布设工作负责人，范炳生为辅助布设人员。当日 8 点半左右，2 人到达现场，先进行网络线裁剪作业，大约 10 点开始布设裁剪好的网线。11 点左右，2 人回到放置工具地点，林文楠叫范炳生收拾工具。之后，范炳生就低头收拾工具，未注意林文楠情况。过了一会，范炳生听到走廊吊顶处有动静，立即跑过去，看见林文楠在吊顶上，于是呼叫林文楠，想问他出什么情况，但林文楠没有反应，范炳生就拉了他的脚，但林文楠还是没有反应。出于安全考虑，范炳生跑去将楼层总电源关闭后，回来站在梯子上打算将林文楠抱下来，却没有抱稳，于是两个人都摔到地上，范炳生起身继续呼喊林文楠，见对方仍毫无反应，便立即拨打 120，并在 120 指挥下对其进行心肺复苏急救，120 急救人员赶到后经抢救无效，宣布林文楠死亡。范炳生立即向福建省瑞和信息科技有限公司项目负责人任燕燕和法定代表人林贞贞报告。根据范炳生询问笔录，在接触林文楠时未感觉到对方身上带电。

2. 事发地检测情况

事发后，福州市儿童福利院蓝天楼 9 楼处于封闭状态。8 月 24 日，福州市儿童福利院聘请中能祥瑞电力工程有限公司[持有承装（修、试）电力设施许可证，编号：4-5-00017-2006，有效期自 2018 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日]，对事发地点 9 层过道吊顶处进行电气检测。根据中能祥瑞电力工程有限公司出具的建筑电气消防安全检测报告，该处线路主要由照明线路、动

力线路、弱电线路组成，照明线路之间导线均有穿 PVC 管，均未见破皮、损坏现象；照明灯通电正常，经检测照明线路及灯外壳无漏电，接线正常，未见导线裸露在外；动力电缆外观检查均正常，未见有破损现象，绝缘阻值大于 0.5MΩ；弱电线路与不同回路、不同电压和交流或直流电线均未穿于同一导管。经检测该区域均未出现异常及隐患。

3. 事故善后情况

事故发生后，福建省瑞和信息科技有限公司能够积极与死者家属沟通安抚，并妥善安置死者家属。

三、事故性质认定

经调查，本起事故涉及的网线布设作业无带电作业，且按照检测报告结论，现场不存在漏电情况和安全隐患。同时，根据询问笔录，施工单位在事发前勘察现场时未发现漏电情况，范炳生在接触林文楠时也未感觉到对方身上带电。因死者家属拒绝尸检，且尸体已经火化，无法进一步确定死因，林文楠触电死亡证据不足。

综合现场情况和原因分析，本起事故为死者因不可预见的原因导致死亡的意外事故。根据安全生产有关法律法规的规定，事故调查组认定，本起事故是一起非生产安全事故。

四、事故防范和建议措施

1. 福建瑞和科技信息有限公司要严格落实《安全生产法》等法律法规要求，严格履行企业安全生产主体责任，加强员工现场安全管理，切实落实安全操作规程，提高工作人员安全意识，加

强工作人员的应急救护意识。对安全问题要抓早抓小，制定更加完善的应急救护预案，防止再次发生事故。

2. 福州市儿童福利院要落实业主主体责任，加强委托外包单位及本单位施工的安全巡查和督促检查，强化本单位设施安全隐患排查，做好安全宣传教育，防范事故发生。

3. 洪山镇要落实好属地管理责任，加强对辖区单位安全生产宣传教育和日常安全检查，督促辖区单位加强安全隐患排查和日常安全宣传教育，进一步提高辖区单位的安全水平和应急意识。

附件：杨桥西路 28 号“7·22”亡人事故调查组成员名单

杨桥西路 28 号“7·22”亡人事故调查组

2022 年 11 月 17 日

附件

杨桥西路 28 号“7·22”亡人事故联合 调查组成员名单

单位名称	签名	职务
鼓楼区应急局	张如	局长
鼓楼区应急局	李如	副局长
鼓楼区工信局	张如	科员
鼓楼区公安分局	李如	民警
鼓楼区建设局	李如	站长
鼓楼区总工会	林如	工作人员
鼓楼区民政局	林如	工作人员
鼓楼区洪山镇	王如	工作人员

抄送：存档。

鼓楼区应急管理局办公室

2022 年 11 月 18 日印发