

乌山西路工业路交叉口“8.10”一般道路交通事故生产安全责任事故调查整改评估报告

2023年8月10日14时14分许，闽AS1*96号重型自卸货车在乌山西路工业路交叉口处与福州3C9*6号（黄牌）电动自行车发生碰撞，造成一人受伤，经医院抢救无效于当日死亡。涉及单位为福州德创运输有限公司。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，区政府委托区应急管理局牵头组织事故调查。区应急管理局依法成立事故调查组对该事故进行调查，经过调查、取证和分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出整改措施，形成了事故调查报告，并经区政府批复。各有关部门单位按照区政府批复要求，依照相关法律法规和规章制度的权限和程序，分别落实对相关责任单位和责任人员的责任追究。同时结合事故调查结论和安全管理建议，认真吸取事故教训，落实加强安全管理措施。

一、评估工作组织开展情况

2024年10月，福州市鼓楼区人民政府安办组织了事故评估工作组。依据事故调查报告和批复要求，开展了事故防范措施建议的评估。评估工作组采取座谈问询、现场核查、

听取汇报等方式，对事故防范措施及责任追究、行政处罚落实情况逐项进行检查评估，提出评估意见，形成评估报告。

二、事故责任处理建议落实情况

1. 秦某华，闽 AS1*96 号重型自卸货车驾驶人

处理建议：涉嫌交通肇事，建议由司法机关依法依规追究其责任。

落实情况：市交警支队案件调查中心在事故建议前已依法办理。

2、福州德创运输有限公司

处理建议：建议由区应急管理局依法查处，按照法律法规规定进行行政处罚。

落实情况：2024 年 9 月 13 日，福州市鼓楼区应急管理局对福州德创运输有限公司按照安全生产法第 114 条作出行政处罚，当事人申请分期付款，并已履行行政处罚决定。

3、林某成，福州德创运输有限公司法定代表人，王先军，福州德创运输有限公司安全生产主要负责人，

处理建议：建议由区应急管理局依法查处，按照法律法规规定进行行政处罚。

落实情况：经行政处罚调查福州德创运输有限公司实际控制人为法定代表人林某成。福州市鼓楼区应急管理局对林某成作出处上一年度收入的 40% 的行政处罚，当事人已履行行政处罚决定。

4. 陈某，福州德创运输有限公司安全管理人员

处理建议：建议由福州德创运输有限公司按公司有关规定给予处理。

落实情况：公司渣土运输业务停止，已离职。

三、事故防范和整改措施建议落实情况评估

（一）加强运输行业安全管理。交通运输管理有关部门要进一步加强加强对运输企业安全管理，督促运输企业严格落实安全生产主体责任，足额提取安全生产费用，强化安全风险管控措施，认真开展安全隐患排查治理，及时消除安全隐患，加强驾驶员安全教育培训、应急演练工作。

（二）强化道路交通安全管理。交警部门要进一步加强路面巡查执法力度，加强重点路段及危险路段巡查管控，严厉查纠交通违法行为。城管部门要主动对接市建筑垃圾工程渣土处置中心，加强渣土运输车辆道路交通安全管理，确保安全运行。

（三）落实企业安全生产主体责任。运输企业要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任，加强对驾驶员和车辆的安全管理，加强安全风险辨识，全面排查和治理安全隐患，不允许车辆带病上路，杜绝疲劳驾驶、超速驾驶、超载等行为，充分发挥动态监控平台的作用，指派专人跟踪处理报警信息，及时发现和提醒驾驶员不安全驾驶行为，切实提高安全管理水平。

（四）广泛开展道路交通安全宣传教育。交警部门、各街镇以及相关单位要加强道路交通安全宣传教育，创新宣传方式方法，多方位、多渠道加强各类货车违法和事故典型案例宣传，进一步增强广大群众特别是机动车驾驶员的交通安全意识。交通运输管理部门要督促运输企业加强对驾驶员的交通安全教育，通过分析解剖典型案例，以案为鉴，举一反三，切实做好事故预防工作。要扩大交通安全宣传的覆盖面，积极发动全社会共同参与、齐抓共管，不断提升广大群众遵规守法意识，坚决防范遏制道路交通事故发生。

福州德创运输有限公司落实情况：该公司8月渣土备案登记到期未继后未继续开展业务，目前已停止经营业务。

行业主管部门落实情况：市道运鼓楼分中心、市交通执法三大队、鼓楼交警大队、区城管局为确保安全生产形势稳定，进一步强化隐患排查整治，切实提高安全生产管理水平，坚守安全红线、底线意识，提高服务质量，加大巡查力度，强化日常管理。2024年1-9月，全区发生一般交通事故141起，同比下降26.5%，死亡5人，下降58.33%，未发生重中型货车亡人事故。落实情况较好。

属地街道落实情况：根据上级安全工作要求，属地街道坚决落实实行“管生产经营必须管安全、管行业必须管安全、管业务必须管安全”的工作要求，依法开展了122道路交通宣传日，防灾减灾宣传日，安全生产月等安全宣传活动，加大道路交通劝导。

四、存在问题

福州德创运输有限公司 8 月渣土备案登记到期未继后未继续开展业务，目前已停止经营业务。但是存在重新开展业务的可能，有关单位要持续跟踪。

五、评估结论意见

综上所述，评估工作组认为，本起事故的相关责任单位和责任人员基本有按照事故调查报告提出的处理建议落实；事故调查报告提出的整改措施基本落实到位；事故责任企业和有关部门均能认真吸取事故教训，举一反三，强化企业安全管理和责任落实，对于存在不足，区安办应沟通相关部门进一步跟进。