

# 温泉公园路 69 号“6·16”高处坠落 一般生产安全责任事故调查整改评估报告

2024 年 6 月 16 日 11 时许，温泉街道温泉公园路 69 号福州温泉文化交流中心项目工地内，发现一名工人高处坠落，经 120 现场抢救无效，确认死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，区政府委托区应急管理局牵头组织事故调查。区应急管理局依法成立事故调查组对该事故进行调查，经过调查、取证和分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出整改措施，形成了事故调查报告，并经区政府批复。各有关部门单位按照区政府批复要求，依照相关法律法规和规章制度的权限和程序，分别落实对相关责任单位和责任人员的责任追究。同时结合事故调查结论和安全管理建议，认真吸取事故教训，落实加强安全管理措施。

## 一、评估工作开展情况

2025 年 6 月，福州市鼓楼区人民政府安办组织了事故评估工作组。依据事故调查报告和批复要求，开展了事故防范措施建议的评估。评估工作组采取座谈问询、现场核查、听

取汇报等方式，对事故防范措施及责任追究、行政处罚落实情况逐项进行检查评估，提出评估意见，形成评估报告。

## 二、事故责任处理建议落实情况

1. 林某彪，处理建议：由区应急管理局依法查处，按照法律法规规定进行行政处罚。

处理结果：处罚上一年度收入的 40%。

2. 福州九福惠商业管理有限公司，处理建议：由区应急管理局依法查处，按照法律法规规定进行行政处罚。

处理结果：已按照安全生产法第 114 条处罚

3. 周某明，作处理建议：由区应急管理局依法查处，按照法律法规规定进行行政处罚。

处理结果：处罚上一年度收入的 30%。

## 三、事故防范和整改措施建议落实情况评估

福州九福惠商业管理有限公司已基本停止运营。区住建局已加强小散零星工程备案管理，出台鼓楼区限额以下房屋建筑和市政基础建设工程安全生产管理实施细则。

## 四、评估结论意见

综上所述，评估工作组认为，本起事故的相关责任单位和责任人员基本有按照事故调查报告提出的处理建议落实；事故调查报告提出的整改措施基本落实到位；事故责任企业和有关部门均能认真吸取事故教训，举一反三，强化企业安全管理和责任落实，相关部门应该持续跟进整改。